Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 23:00

Link do produktu: https://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s0001582-zamiennik-m38301-1-przyrzad-do-wymiany-paska-alternatora-bez-napinacza-paskow-wieloklinowych-wielorowkowych-p-1046.html



S0001582 => Zamiennik M38301-1 - Przyrząd do wymiany paska alternatora bez napinacza / pasków wieloklinowych / wielorowkowych

Cena brutto	**975,15 zł**
Cena netto	**792,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**S0001582**
Kod EAN	**5904966408045**
Producent	**Tesam**
Wymiary opakowania	**39x24,5x6,5 cm**

Opis produktu

Zapewnia montaż elastycznych pasków wieloklinowych bez ryzyka ich uszkodzenia**.**

Zastosowanie:
Samochody
- BMW: 118, 120, 318, 320, 325, 330, 335, 520, 525, 530, 535, 635, 720, X3, X5
- Audi: A3 1.6 / 2.0 D
- Seat: Altea, Ibiza 1,6 / 2,0 D
- Skoda: Octavia, Yeti 1,6 ; 2,0 D
- Volkswagen VW: EOS, Golf, Passat, Polo, Sorocco 2,0 D
- Chrysler: Grand Voyager, Voyager 2.5 D / 2.8 D
- Ford: C-Max, Mondeo, Tourneo, Transit 1.4 / 1,6 / 1.8 / 2,0 ; Ttransit Tourneo 2.2 D Courier, Fiesta, Fusion 1,6
- Mazda: 3 / 5, Axela 1,8 / 2,0 model 2 1.2 / 1.4 / 1.6
- Mercedes: Sprinter, Viano, Vito 3.0 D
- Peugeot: 206, 207, 307, Boxer 1,6 D / 2,2 D / 3,0 D
- Citroen: C2, C3, C4, Jumper, Relay 1,6 D / 2,2 D / 3,0 D
- Fiat: Albea, Doblo, Ducato, Fiornino Qubo, Linea, Palio, Siena, Stilo, Strada Pickup 2,2 D / 2.3 D / 3,0 D, Doblo, Marea, Multipla 1,6
- Iveco: Daily 2,3 D / 3,0 D
- Volvo: C30, S40, V50 1,6 / 1,8 / 2,0
- Lancia: Lybra 1,6
- Mitsubishi: ASX 1,8 D

Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnej zakładce -->

Instrukcja
KLIK !