

Link do produktu: <https://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s0001582-zamiennik-m38301-1-przyrzad-do-wymiany-paska-alternatora-bez-napinacza-paskow-wieloklinowych-wielorowkowych-p-1046.html>



S0001582 => Zamiennik M38301-1 - Przyrząd do wymiany paska alternatora bez napinacza / pasków wieloklinowych / wielorowkowych

Cena brutto	975,15 zł
Cena netto	792,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S0001582
Kod EAN	5904966408045
Producent	Tesam
Wymiary opakowania	39x24,5x6,5 cm

Opis produktu

Zapewnia montaż elastycznych pasków wieloklinowych bez ryzyka ich uszkodzenia.

Zastosowanie:

Samochody

- **BMW:** 118, 120, 318, 320, 325, 330, 335, 520, 525, 530, 535, 635, 720, X3, X5
- **Audi:** A3 1.6 / 2.0 D
- **Seat:** Altea, Ibiza 1,6 / 2,0 D
- **Skoda:** Octavia, Yeti 1,6 ; 2,0 D
- **Volkswagen VW:** EOS, Golf, Passat, Polo, Sorocco 2,0 D
- **Chrysler:** Grand Voyager, Voyager 2.5 D / 2.8 D
- **Ford:** C-Max, Mondeo, Tourneo, Transit 1.4 / 1,6 / 1.8 / 2,0 ; Ttransit Tourneo 2.2 D Courier, Fiesta, Fusion 1,6
- **Mazda:** 3 / 5, Axela 1,8 / 2,0 model 2 1.2 / 1.4 / 1.6
- **Mercedes:** Sprinter, Viano, Vito 3.0 D
- **Peugeot:** 206, 207, 307, Boxer 1,6 D / 2,2 D / 3,0 D
- **Citroen:** C2, C3, C4, Jumper, Relay 1,6 D / 2,2 D / 3,0 D
- **Fiat:** Albea, Doblo, Ducato, Fiorino Qubo, Linea, Palio, Siena, Stilo, Strada Pickup 2,2 D / 2.3 D / 3,0 D, Doblo, Marea, Multipla 1,6
- **Iveco:** Daily 2,3 D / 3,0 D
- **Volvo:** C30, S40, V50 1,6 / 1,8 / 2,0
- **Lancia:** Lybra 1,6
- **Mitsubishi:** ASX 1,8 D

Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnej zakładce →>

Instrukcja

KLIK !

