

Link do produktu: <https://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s0001361-m14-x-1-25-x-15-mm-tulejka-do-naprawy-zerwanego-gwintu-swiecy-iskrowej-p-1153.html>



S0001361 - M14 x 1,25 x 15 mm - Tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej

Cena brutto	20,75 zł
Cena netto	16,87 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S0001361
Kod EAN	5904966407109
Producent	Tesam
Wymiary opakowania	2x1,5x1,5 cm

Opis produktu

Specjalny gwint tulejki pozwala na gwintowanie w otworze świecy iskrowej (zapłonowej) bez użycia gwintownika.

Zaletą tulejki jest wysoka szczelność gwintu i zabezpieczenie przed wykręceniem.

Zastosowanie:

Samochody ze świecami iskrowymi M14 x 1.25 mm